

Référence : **5831-2**

JOINT POUR SOUPAPE TYPE OPTIMA 49 À DOUBLE POUSSOIR RÉF. 5831 DE MARQUE SIAMP



IL ASSURE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA SOUPAPE

DESCRIPTION	Joint pour soupape type Optima 49 à double poussoir Réf. 5831 de marque SIAMP
CARACTÉRISTIQUES	Joint pour soupape type Optima 49 à double poussoir Réf. 5831 de marque SIAMP
APPLICATIONS	<p>Comment remplacer le joint en quelques minutes, il vous suffira d'outils simples comme une clé à molette ou une pince multiprise</p> <p>Pour démonter le réservoir : couper l'eau et vider le reservoir en tirant la chasse - retirer le bouton de commande et enlever le couvercle - Dévisser les fixations du réservoir à la cuvette et enlevez le réservoir en le soulevant</p> <p>Démonter le mécanisme à l'aide de la pince - nettoyer la portée du joint et retirez le calcaire (en grattant ou laissez le tremper dans du vinaigre blanc)</p> <p>Installer un nouveau joint à la base du mécanisme de vidage. Le replacer dans le réservoir puis vérifier qu'il ne gêne pas le mécanisme de remplissage. Fixer le mécanisme avec la bague, par le dessous du réservoir.</p> <p>Remonter et raccorder le réservoir. Votre mécanisme wc est comme neuf !</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	NA
COMPATIBILITÉ	Pour soupape type Optima 49 à double poussoir Réf. 5831 de marque SIAMP.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Utilisez toujours le joint compatible à votre mécanisme en place, pour garantir son étanchéité.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet l'équipement d'un WC</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs</p>
PRESCRIPTION DE POSE	Pièces de rechange pour soupape Siamp, Optima